

Awaria kolektora przesyłowego w Warszawie

2020-08-29

29 sierpnia 2020 r. w Warszawie doszło do kolejnej już awarii kolektora przesyłowego prowadzącego ścieki z lewobrzeżnej stolicy do oczyszczalni ścieków Czajka.

W reakcji na informację o awarii kolektora, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził wizję w terenie, by obecny podczas kontroli WIOŚ w stacji przesyłowej przy ul. Farysa oraz wziął udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego. W efekcie zostało wszczęte postępowanie w sprawie zagrożenia szkodą lub szkody w środowisku. Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przeanalizuje wszystkie zebrane informacje, dokumenty i wyniki badań, w oparciu o które podejmie decyzje w zakresie ewentualnych działań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego i zabezpieczenia interesu społecznego.

